

Reviderad 2016-03-14

Foton i en entreprenörsrapport!

En entreprenörsrapport ska innehålla tydliga foton. Här beskriver vi vad som ska synas på fotona och ger exempel på hur dessa kan se ut.



Slamavskiljarens
placering och T-röret
ska synas.

Djupet på
schaktbotten i
förhållande till
marknivå.



Spridarrörens
placering ska synas.

Alla lager av material ska synas.
Tjockleken och bredden på
materialen, placeringen utifrån
marknivån ska framgå av foton.



Reviderad 2016-03-14



Luftningsrör och geotextilduk ska synas.

Görs en tät lösning ska detta synas.



När en kompaktfilteranläggning görs ska modulernas placering synas. Schaktets bredd och material ska synas.



Kemisk fällning eller fosforfälla ska synas om detta installeras.

Fotona ska visa:

- Slamavskiljarens placering och T-rör.
- Schaktbotten på anläggningen där djupet tydligt framgår.
- De olika lagren, sand makadam m.m. samt modulernas placering.
- Spridarrör och luftningsrör.
- Geotextilduk, innan sluttäckning av anläggning.
- Placeringen av anläggningen t.ex. med en byggnad på fotot.

En byggnad på fotot visar anläggningens placering.



Om behov finns för Miljöförbundet att besöka fastigheten p.g.a. bristfälliga foton från anläggningsarbetet debiteras fastighetsägaren enligt gällande taxa för närvarande 851 kr/h.